Hunter Kappe und Spindel Typ WRC (7032944)

Hunter®

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Typ	WRC

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Sensor schaltet das Steuergerät nach einem Regenereignis nicht wieder ein? Entfernen Sie die Spindelbaugruppe, um die Scheiben auf Verunreinigungen oder Schäden zu überprüfen.

Generiert am: 24.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com